
ガスメーターの復帰方法

①ガス栓・器具栓を全て閉めてください。

その1.まずガス栓・器具栓を全てしめてください。

その2.ガス臭い時やガス漏れ警報器が鳴った時は、窓やドアを開けて十分に換気を行い ガスをを追い出してください。**LPガスは空気より重い**です。 この時、換気扇・コンセントの差し込み、スイッチには触れないでください。

②ガスメーターの遮断弁開スイッチを押してください。



操作①

メーター前面左側の 遮断弁開スイッチ(黒い部分)を 押し、赤いランプ確認後 直ぐに手を離してください。

操作②

2分お待ちください メーター前面の液晶の 「ガス止」の表示が消え セキュリティ部分(図アルファベット A.B.C部分) と赤いランプが点滅します。

操作③


メーターがガスの安全を確認 すると、セキュリティ部分と 赤いランプの点滅が消え、ガスが 使用できるようになります。

【セキュリティ部分の表示内容】









【警告表示が出た場合は】

警告表示が出た場合、ご不明な点がありましたら 下記へご連絡ください。



東綱商事株式会社 恵庭営業所 0123-32-2271